

# VERTO



**(PL)** STATYW DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

**(GB)** ANGLE GRINDER SUPPORT

**(RU)** СТОЙКА ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

**(UA)** ШТАТИВ ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ (БОЛГАРКИ)

**(GR)** ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΙΑΝΘΡΑ

**(SK)** STATÍV PRE UHLOVÚ BRÚSKU

**(CZ)** STOJAN NA ÚHLOVOU BRUSKU



**65H110**

<b>(PL)</b>	<b><i>INSTRUKCJA OBSŁUGI</i></b> .....	<b>3</b>
<b>(GB)</b>	<b><i>INSTRUCTION MANUAL</i></b> .....	<b>4</b>
<b>(RU)</b>	<b><i>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</i></b> .....	<b>6</b>
<b>(UA)</b>	<b><i>ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</i></b> .....	<b>8</b>
<b>(GR)</b>	<b><i>ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</i></b> .....	<b>10</b>
<b>(SK)</b>	<b><i>NÁVOD NA OBSLUHU</i></b> .....	<b>12</b>
<b>(CZ)</b>	<b><i>NÁVOD K OBSLUZE</i></b> .....	<b>13</b>

INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)**STATYW DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ  
65H110**

**UWAGA:** PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

**SZCZEGÓLowe PRZEPisy BEZPIECZEŃSTWA****SZCZEGÓLNE PRZEPisy DOTYCZĄCE BEZPIECZNEj PRACY SZLIFIERKI KĄTOWej PRy UŻYCIU STATYWU**


**UWAGA! Użycie statywów do szlifierek kątowych nie zwalnia z przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji oryginalnej (obsługi) szlifierki kątowej.**

- Statyw służy jedynie do przecinania ściernicowego. **Statyw nie służy do szlifowania czy polerowania.**
- Nie należy montować w statywie szlifierek kątowych które nie pasują do uchwytu do statywów. Tylko poprawny montaż urządzenia w statywie pozwoli na bezpieczną pracę.
- Do statywów pasują jedynie szlifierki kątowe o gwintce uchwytu dodatkowego M8.
- Nie należy używać ze statywem szlifierek o mocy większej niż 900 W.
- Do statywów pasują szlifierki o maksymalnej średnicy tarczy 115 lub 125 mm.

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:**

- Upewnij się, że szlifierka została poprawnie zamontowana – ustaw śrubami pozycjonującymi w ramieniu (2) szlifierkę w taki sposób aby tarcza tnąca była prostopadle ustawiona do podstawy statywów.
- Stabilnie i pewnie przytrzymaj cięty element na podstawie statywów. Upewnij się, że obrabiany element nie przesunie się podczas cięcia.
- Dopiero po przygotowaniu elementu można włączyć szlifierkę kątową oraz przy pomocy dźwigni (18) opuścić ją aby przeciąć element.

**UWAGA!** Nie należy nadmiernie dociskać szlifierki do obrabianego materiału! Wystarczy minimalny docisk aby przeciąć materiał. Użycie zbyt dużej siły docisku grozi złamaniem tarczy tnącej i/lub zniszczeniem szlifierki kątowej.

**MONTAŻ STATYWU DO SZLIFIERKI KĄTOWEj****Elementy złączne zestawu:**

1. Śruba sześciokątna M8

– 2 szt.

2. Śruba sześciokątna M10	- 2 szt.
3. Podkładka M8	- 7 szt.
4. Podkładka M10	- 2 szt.
5. Nakrętka M8	- 7 szt.
6. Nakrętka M10	- 2 szt.
7. Śruba imbusowa M8 z gniazdem sześciokątnym	- 4 szt.
8. Podkładka M6	- 1 szt.
9. Śruba sześciokątna M6	- 2 szt.
10. Śruba sześciokątna M8	- 1 szt.
11. Nakrętka kwadratowa M8	- 1 szt.
12. Nakrętka M6	- 1 szt.

1. Wyjąć zawartość z pudełka.
2. Ustać podstawę (1) na równej powierzchni, zachowując kierunek jak na załączonym rysunku.
3. Do podstawy zamocować ramię (2) do uchwytu ramienia (3) wykorzystując śruby imbusowe M8 z gniazdem sześciokątnym (12), podkładki M8 (10) i nakrętki M8 (11). Następnie do ramienia (2) zamontować rękojeść (18) przy użyciu podkładki M8 (10) i nakrętki M8 (11).
4. Do podstawy (1) (w węższym, dłuższym rowku) zamontować element oporowy z kątowną podziałką wykorzystując śruby imbusowe M8 z gniazdem sześciokątnym (12), podkładki M8 (10) i nakrętki M8 (11).
5. Mimośrodowy element mocujący (7) włożyć w otwór elementu dociskającego (6) (półokrągły wgłębieniem do dołu). Tak połączony element mocujący (7) z elementem dociskającym (6) przymocować do podstawy (1) (w węższym, dłuższym rowku) za pomocą śruby z gniazdem sześciokątnym M8 (15) i nakrętki kwadratowej M8 (16).
6. Do elementu mocującego (7) przykręcić rękojeść (5) za pomocą śruby M6 z ibem sześciokątnym (14).
7. Do podstawy (1) przymocować osłonę (8) za pomocą śruby M6 (14), nakrętki M6 (13) i podkładki M6 (13).
8. W otwór z tyłu uchwytu (2) wkroić śruby M10 z kołatkami z tworzywa sztucznego. W zależności od kształtu montowanej szlifierki należy wkroić śruby w uchwyt (2) w miejsca gdzie śruby pewnie (w uchwycie są 4 gwintowane gniazda) stabilizują szlifierkę.
9. W otwory do montażu rękojeści dodatkowej szlifierki wkroić śruby M8 z ibem sześciokątnym (9), wykorzystując do zakontrowania podkładkę M8 (10) i nakrętkę M8 (11).
10. Śruby M10 (9) z ibem sześciokątnym, podkładki M10 (10) i nakrętki M10 (11) służą do dodatkowego ustabilizowania szlifierki w statywie.
11. Statyw przymocować do stołu roboczego za pomocą czterech śrub (nie załączono w zestawie).
12. Przed włączeniem szlifierki, sprawdzić stan zamocowania wszystkich części statywu.



#### TRANSLATION OF ORIGINAL MANUAL

### **ANGLE GRINDER SUPPORT 65H110**

CAUTION: BEFORE USING THE DEVICE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

#### **DETAILED SAFETY REGULATIONS**

##### **SPECIFIC REGULATIONS REGARDING SAFE USE OF ANGLE GRINDER WITH SUPPORT**


**CAUTION! USE OF SUPPORT FOR ANGLE GRINDERS DOES NOT ALLOW TO IGNORE SAFETY REGULATIONS SPECIFIED IN THE ORIGINAL MANUAL OF ANGLE GRINDER.**

- Support can be used only for cutting with grinding wheel. **Support must not be used for sanding or polishing.**
- Do not fix angle grinders that do not match to the support holder. Safe work is possible only when the tool is securely installed in the support.
- The support only allows for use of angle grinders with M8 thread of additional handle.
- Do not use angle grinders that exceed 900 W power with the support.
- The support allows to use angle grinders with maximum wheel diameter 115 mm or 125 mm.

##### **INSTRUCTION MANUAL:**

- Make sure the angle grinder is fixed correctly – use the positioning bolts in the arm (2) to set up the angle grinder so the cutting wheel is perpendicular to the support base.
- Fix processed piece securely to the support base. Make sure the processed piece will not shift when cutting.
- Only when the piece is ready you can switch on the angle grinder. Use the lever (18) to lower it and cut the piece.

**CAUTION! Do not press the angle grinder to the processed piece excessively! Only slight pressure is enough to cut material. Using excessive force can break the cutting wheel and/or damage the angle grinder.**

INSTALLATION OF THE ANGLE GRINDER SUPPORT**Connecting pieces of the set:**

1. Hexagonal bolt M8	- 2 pcs
2. Hexagonal bolt M10	- 2 pcs
3. M8 washer	- 7 pcs
4. M10 washer	- 2 pcs
5. M8 nut	- 7 pcs
6. M10 nut	- 2 pcs
7. M8 Allen head bolt with hexagonal socket	- 4 pcs
8. M6 washer	- 1 pce
9. Hexagonal bolt M6	- 2 pcs
10. Hexagonal bolt M8	- 1 pce
11. M8 square nut	- 1 pce
12. M6 nut	- 1 pce

1. Take the contents out of the box.
2. Position the base (1) on even surface, keep the direction as shown on the drawing.
3. Attach the arm (2) to the arm holder (3) in the base. Use M8 Allen head screws with hexagonal socket (12), M8 washers (10) and M8 nuts (11). Next use M8 washer (10) and M8 nut (11) to attach the handle (18) to the arm (2).
4. Use M8 Allen head bolts with hexagonal socket (12), M8 washers (10) and M8 nuts (11) to install resting assembly with angular scale to the base (1) in the larger, longer groove.
5. Put the eccentric fixing piece (7) into pressing piece hole (6) (half-round recess should point downward). Use the M8 bolt with hexagonal socket (15) and M8 square nut (16) to attach the assembly of the fixing piece (7) with the pressing piece (6) to the base (1) (in the narrower, longer groove).
6. Use the M6 bolt with hexagonal head (14) to attach the handle (5) to the fixing piece (7).
7. Use M6 bolt (14), M6 nut (17) and M6 washer (13) to attach the guard (8) to the base (1).
8. Drive M10 bolts with plastic tips into hole at the back of the holder (2). Depending on the shape of the installed grinder, drive the bolts into the holder (2) where the bolts can fix the grinder securely (the holder provides 4 threaded sockets).
9. Drive M8 bolts with hexagonal heads (9) into holes for installation of additional handle in the grinder. Use M8 washer (10) and M8 nut (11) to counter act.
10. M10 bolts with hexagonal head (9), M10 washers (10) and M10 nuts (11) are used to achieve better stability of the grinder in the support.
11. Attach the support to a work bench with four bolts (not included).
12. Check installation of all support parts before switching the grinder on.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ**СТОЙКА ДЛЯ УГОЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ  
65H110**

**ВНИМАНИЕ:** ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ ЕЕ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ****СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УГОЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОЙКИ**


**ВНИМАНИЕ!** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫХ В ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ (ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) УГОЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ.

- Стойку можно использовать только при распиле с помощью абразивных кругов. **Стойка не предназначена для использования при шлифовании или полировании.**
- Не фиксируйте на стойке угловые шлифовальные машины, которые не подходят к держателю стойки. Только правильная фиксация электроинструмента на стойке обеспечит безопасную работу.
- Стойка подходит только для работы с угловыми шлифовальными машинами с резьбой дополнительной рукоятки M8.
- Не следует использовать стойку для работы со шлифовальными машинами, мощность которых превышает 900 Вт.
- На стойке можно фиксировать шлифовальные машины с максимальным диаметром диска 115 или 125 мм.

**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:**

- Убедитесь в правильном креплении угловой шлифовальной машины – с помощью позиционирующих винтов прикрепите шлифовальную машину к плечу (2) так, отрезной диск располагался перпендикулярно основанию стойки.
- Стабильно иочно прикрепите обрабатываемую деталь к основанию стойки. Убедитесь, что обрабатываемая деталь не будет перемещаться во время распила.
- Только после соответствующей подготовки детали к распилу можно включить шлифовальную машину, и с помощью рычага (18) опустить ее, чтобы распилить деталь.

**ВНИМАНИЕ!** Нельзя сильно прижимать шлифовальную машину к обрабатываемой детали! Для того чтобы распилить деталь, достаточно легкого нажима. Слишком большой нажим может вызвать поломку пильного диска и/или повреждение шлифовальной машины.

СБОРКА СТОЙКИ ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ**В комплект входят следующие крепежные элементы:**

1. Шестигранный винт M8	- 2 шт.
2. Шестигранный винт M10	- 2 шт.
3. Шайба M8	- 7 шт.
4. Шайба M10	- 2 шт.
5. Гайка M8	- 7 шт.
6. Гайка M10	- 2 шт.
7. Винт M8 с шестигранным углублением	- 4 шт.
8. Шайба M6	- 1 шт.
9. Шестигранный винт M6	- 2 шт.
10. Шестигранный винт M8	- 1 шт.
11. Квадратная гайка M8	- 1 шт.
12. Гайка M6	- 1 шт.

1. Выньте содержимое из коробки.
2. Поставьте основание (1) на ровную поверхность, сблюдая направление, указанное на рисунке.
3. Прикрепите плечо (2) к основанию – к держателю плеча (3) с помощью винтов M8 с шестигранным углублением (12), шайбы M8 (10) и гайки M8 (11). Затем с помощью шайбы M8 (10) и гайки M8 (11) прикрепите рукоятку (18) к плечу (2).
4. К основанию (1) прикрепите опорный элемент с угловой шкалой (ставляя в самый узкий и длинный паз) с помощью винтов M8 с шестигранным углублением (12), шайбы M8 (10) и гайки M8 (11).
5. Эксцентриковый элемент (7) вставьте в отверстие в прижимном элементе (6) (полукруглым углублением вниз). Соединенные таким образом крепежный элемент (7) с прижимным элементом (6) прикрепите к основанию (1) (ставляя в самый узкий и длинный паз) с помощью винта с шестигранным углублением M8 (15) и квадратной гайки M8 (16).
6. К крепежному элементу (7) привинтите рукоятку (5) с помощью винта M6 с шестигранной головкой (14).
7. К основанию (1) прикрепите защитный кожух (8) с помощью винта M6 (14), шайбы M6 (17) и гайки M6 (13).
8. В отверстие в задней части держателя (2) ввинтите винты M10 с пластмассовыми концами. В зависимости от формы фиксируемой шлифовальной машины, винты в держатель (2) следует ввинчивать в те места, где будет обеспечена прочная фиксация шлифовальной машины (в держателе имеются 4 резьбовых гнезда).
9. В отверстия, предназначенные для монтажа дополнительной рукоятки шлифовальной машины, ввинтите винты M8 с шестигранной головкой (9), используя для контрочки шайбу M8 (10) и гайку M8 (11).
10. Винты M10 (9) с шестигранной головкой, шайбы M10 (10) и гайки M10 (11) предназначены для дополнительной стабилизации шлифовальной машины на стойке.
11. Прикрепите стойку к рабочему столу с помощью четырех винтов (не входят в комплект).
12. Перед включением шлифовальной машины проверьте крепление всех элементов стойки.

ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ПОЛЬСЬКОГО ОРИГІНАЛУ**ШТАТИВ ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ (БОЛГАРКИ)  
65H110**

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ПРИСТАТИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦІЮ ІНСТРУКЦІЄЮ Й ЗБЕРЕГТИ ЇЇ У ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

**СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ**

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ КУТОВОЮ ШЛІФМАШИНОЮ (БОЛГАРКОЮ) З ВИКОРИСТАННЯМ ШТАТИВУ


УВАГА! ВИКОРИСТАННЯ ШТАТИВУ ДО КУТОВИХ ШЛІФМАШИН НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ВКАЗАНИХ В ОРИГІНАЛЬНІЙ ІНСТРУКЦІЇ (З ЕКСПЛУАТАЦІЇ) КУТОВОЇ ШЛІФМАШИНИ.

- Штатив призначений виключно до перерізання абразивним кругом. Штатив не призначений до шліфування або полірування.
- Не допускається монтувати на штативі кутові шліфмашини, які не пасують до тримача штативу. Тільки правильний монтаж устаткування на штативі дозволяє гарантувати безпеку праці.
- До штативу пасують виключно такі кутові шліфмашини, гвинт поміжного руکів'я яких відповідає M8.
- Не слід використовувати зі штативом шліфмашини потужністю понад 900 Вт.
- До штативу пасують шліфмашини максимальний діаметр круга яких складає 115 або 125 мм.

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

- Переконайтесь, що шліфмашина правильно встановлена на штативі: наживіть позиціонувальними гвинтами на плечі (2) шліфмашину таким чином, щоб різальний круг був установлений перпендикулярно до основи штативу.
- Міцно та надійно закріпіть деталь, що її треба розрізати, в основі штативу. Упевніться, що оброблюваний матеріал не зсуватиметься під час різання.
- Тільки після того, як елемент було підготовлено, кутову шліфмашину допускається ввімкнути та, за допомогою важеля (18), опустити, щоб перерізати елемент.

УВАГА! Не допускається спричиняття надмірний тиск на шліфмашину з метою прискорення процесу перерізання матеріалу. Достатньо найменшого зусилля. Спричинення надмірного тиску загрожує зламанням кругу та/або виходом з ладу кутової шліфмашини.

МОНТАЖ ШТАТИВУ ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ (БОЛГАРКИ)**З'єднувальні елементи комплекту:**

1. Гвинт із шестигранною голівкою M8	, 2 шт.
2. Гвинт із шестигранною голівкою M10	, 2 шт.
3. Шайба M8	, 7 шт.
4. Шайба M10	, 2 шт.
5. Гайка M8	, 7 шт.
6. Гайка M10	, 2 шт.
7. Болт із внутрішнім шестигранником M8	, 4 шт.
8. Шайба M6	, 1 шт.
9. Гвинт із шестигранною голівкою M16	, 2 шт.
10. Гвинт із шестигранною голівкою M8	, 1 шт.
11. Гайка квадратна M8	, 1 шт.
12. Гайка M6	, 1 шт.

1. Розпакуйте вміст коробки.
2. Встановіть підставку (1) на рівній поверхні, отримуючись напрямку, вказаному на додатковому рисунку.
3. До підставки прикріпіть плече (2), яке триматиме тримач (3), за допомогою гвинтів із внутрішнім шестигранником M8 (12), шайб M8 (10) і гайок M8 (11). Після цього до плача (2) прикріпіть руків'я (18) з використанням шайб M8 (10) і гайок M8 (11).
4. До підставки (1) (на вужчому та довшому пазі) прикріпіть опірний елемент із кутовою поділкою за допомогою гвинтів із внутрішнім шестигранником M8 (12), шайб M8 (10) і гайок M8 (11).
5. Вкладіть ексцентриковий кріпильний елемент (7) до отвору в елементі, що притискає (6) (півкруглим заглибленням униз). Таким чином з'єднані елементи кріплення (7) та елемент, що притискає (6), прикріпіть до підставки (1) (на вужчому та довшому пазі) за допомогою гвинта із внутрішнім шестигранником M8 (15) та квадратної гайки M8 (16).
6. До елементу кріплення (7) прикріпіть руків'я (5) за допомогою гвинта M6 із шестигранною голівкою (14).
7. До підставки (1) прикріпіть захисний відсічник іскор (8) за допомогою гвинта M6 (14), гайки M6 (17) та шайби M6 (13).
8. До отвору на задній поверхні тримача (2) вгиніть гвинти M10 із пластиковими наконечниками. Залежно від форми монтованої шліфмашина слід угиніти гвинти до руків'я (2) у ті місця, де вони будуть надійно (у рукоїв'я 4 гвинтовані отвори) тримати шліфмашину.
9. До отворів для монтажу поміжного рукоїв'я шліфмашини вгиніть гвинти M8 з шестигранною голівкою (9), використовуючи для контрування шайби M8 (10) та гайки M8 (11).
10. Гвинти M10 (9) із шестигранною голівкою, шайби M10 (10) та гайки M10 (11) призначенні для додаткової стабілізації на штативі.
11. Закріпіть штатив на верстаті або робочому столі за допомогою чотирьох гвинтів (до комплекту не входять).
12. Перед ввімкненням шліфмашини перевірте міцність кріплення усіх елементів штативу.

**ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ****ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ  
65H110**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ****ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ**


**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ.

- Ο ορθοστάτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την κοπή με τους δίσκους κοπής και ξεχονδρίσματος. Ο ορθοστάτης δεν προορίζεται για χρήση κατά τη λειανσή ή τη στίλβωση.
- Μην τοποθετείτε επί του ορθοστάτη τους γωνιακούς λειαντήρες οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για τον προσαρμογέα του ορθοστάτη. Μόνο η σωστή τοποθέτηση του ηλεκτρικού εργαλείου επί του ορθοστάτη θα εξαφαλίσει την ασφάλεια της λειτουργίας του.
- Ο ορθοστάτης είναι κατάλληλος μόνο για την εργασία με τους γωνιακούς λειαντήρες με το σπειρώματα της βοηθητικής χειρολαβής M8.
- Ο ορθοστάτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εργασία με τους λειαντήρες η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τους 900 W.
- Επί του ορθοστάτη είναι δυνατόν να τοποθετηθούν οι λειαντήρες με τη μέγιστη διάμετρο δίσκου 115 ή 125 mm.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ:**

- Βεβαιωθείτε ότι ο γωνιακός λειαντήρας έχει τοποθετηθεί σωστά: τοποθετήστε τον λειαντήρα επί του βραχίωνα (2) με τη βοήθεια των βιδών τοποθέτησης με τέτοιο τρόπο, ώστε ο δίσκος κοπής να βρίσκεται κάθετα ως προς τη βάση του ορθοστάτη.
- Στερεώστε γερά και σταθερά το προς επεξεργασία υλικό στη βάση του ορθοστάτη. Βεβαιωθείτε ότι το προς επεξεργασία υλικό δεν θα μετακινείται κατά τη διάρκεια της κοπής.
- Μόνο κατόπιν της κατάλληλης προετοιμασίας του υλικού για την κοπή μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον λειαντήρα και να τον κατεβάσετε με τη βοήθεια του μοχλού (18), ώστε να κόψετε το υλικό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Απαγορεύεται να πιέζετε δυνατά τον λειαντήρα στο επεξεργαζόμενο υλικό! Μια ελαφριά πίεση αρκεί ώστε να κόψετε το υλικό. Η υπερβολική πίεση δύναται να προκαλέσει βλάβη του πριονόδισκου ή/και δυσλειτουργία του λειαντήρα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ**Η συσκευασία περιλαμβάνει τα εξής εξαρτήματα στερέωσης:**

1. Εξάγωνη βίδα M8	- 2 τμχ
2. Εξάγωνη βίδα M10	- 2 τμχ
3. Ροδέλα M8	- 7 τμχ
4. Ροδέλα M10	- 2 τμχ
5. Παξιμάδι M8	- 7 τμχ
6. Παξιμάδι M10	- 2 τμχ
7. Βίδες Άλλεν M8	- 4 τμχ
8. Ροδέλα M6	- 1 τμχ
9. Εξάγωνη βίδα M6	- 2 τμχ
10. Εξάγωνη βίδα M8	- 1 τμχ
11. Τετράγωνο παξιμάδι M8	- 1 τμχ
12. Παξιμάδι M6	- 1 τμχ

1. Αφαιρέστε το περιεχόμενο από την κούτα.
2. Τοποθετήστε τη βάση (1) επάνω σε μια ίσια επιφάνεια, διατηρώντας την κατεύθυνση που απεικονίζεται στην εικόνα.
3. Στερεώστε τον βραχίονα (2) στη βάση, στον προσαρμογέα του βραχίονα (3), χρησιμοποιώντας τις βίδες Άλλεν M8 (12), τη ροδέλα M8 (10) και το παξιμάδι M8 (11). Κατόπιν με τη ροδέλα M8 (10) και το παξιμάδι M8 (11) στερεώστε τη χειρολαβή (18) στον βραχίονα (2).
4. Στερεώστε το στήριγμα με τη γωνιακή διαβάθμιση στη βάση (1) (εισάγοντάς το στην πιο στενή και μακριά εγκοπή) με τις βίδες Άλλεν M8 (12), τη ροδέλα M8 (10) και το παξιμάδι M8 (11).
5. Εισάγετε το έκκεντρο εξάρτημα στερέωσης (7) στην οπή του εξαρτήματος πίεσης (6) (με το ημικυκλικό κοίλωμα προς τα κάτω). Στερεώστε συνδεδέμενά με αυτόν τον τρόπο το εξάρτημα στερέωσης (7) και το εξάρτημα πίεσης (6) στη βάση (1) (εισάγοντάς τα στην πιο στενή και μακριά εγκοπή) χρησιμοποιώντας τη βίδα Άλλεν M8 (15) και το τετράγωνο παξιμάδι M8 (16).
6. Βιδώστε τη χειρολαβή (5) στο εξάρτημα στερέωσης (7) με τη βίδα M6 με εξάγωνη κεφαλή (14).
7. Στερεώστε τον προφυλακτήρα (8) στη βάση (1) με τη βίδα M6 (14), τη ροδέλα M6 (17) και το παξιμάδι M6 (13).
8. Βιδώστε τις βίδες M10 με τις πλαστικές άκρες στην οπή του πιών μέρους του προσαρμογέα (2). Ανάλογα με το σχήμα του λειαντήρα που τοποθετείτε, θα πρέπει να βιδώσετε τις βίδες στον προσαρμογέα (2) στη σημεία όπου θα εξασφαλίστε η αδιάπτωτη συγκράτηση του λειαντήρα (ο προσαρμογέας διαθέτει τις 4 σπειρωτές υποδοχές).
9. Βιδώστε τις βίδες M8 με εξάγωνη κεφαλή (9) στις οπές που προορίζονται για την τοποθέτηση της συμπληρωματικής χειρολαβής του λειαντήρα, χρησιμοποιώντας τη ροδέλα M8 (10) και το παξιμάδι M8 (11) για την ασφάλιση.
10. Οι βίδες M10 με εξάγωνη κεφαλή (9), οι ροδέλες M10 (10) και τα παξιμάδια M10 (11) προορίζονται για τη συμπληρωματική σταθεροποίηση του λειαντήρα επί την ορθοστάτη.
11. Τοποθετήστε τον ορθοστάτη στον πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
12. Προτού ενεργοποιήσετε τον λειαντήρα, ελέγχετε τη στερέωση όλων των εξαρτημάτων του ορθοστάτη.

PÔVODNÝ NÁVOD (NA POUŽITIE)**STATÍV PRE UHLOVÚ BRÚSKU  
65H110**

**UPOZORNENIE:** SKÔR, AKO PRISTÚPIE K POUŽIVANIU ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIE POUŽITIE.

**DETAILNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY****DETAILNÉ PREDPISY TÝKAJÚCE SA BEZPEČnej PRÁCE S UHLOVOU BRÚSKOU PRI POUŽITí STATÍVU**


**POZOR! POUŽITIE STATÍVU PRE UHLOVÉ BRÚSKY NEZBAVUJE POVINNOSTI DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V PÔVODNOM NÁVODE (NA OBSLUHU) UHLOVEJ BRÚSKY.**

- Statív slúži len na rezanie brúsnym kotúčom. **Statív neslúži na brúsenie ani leštenie.**
- Na statív nemontujte uhlové brúsky, ktoré nepasujú do držiaka statív. Bezpečnú prácu umožní len správna montáž zariadenia v statíve.
- Do statívu pasujú len uhlové brúsky so závitom dodatočného držiaka M8.
- So statívom nepoužívajte brúsky s výkonom vyšším ako 900 W.
- Statív je kompatibilný s brúskami s maximálnym priemerom kotúča 115 alebo 125 mm.

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

- Uistite sa, že brúška je správne nainštalovaná – pomocou polohovacích skrutiek v ramene (2) nastavte brúsku tak, aby bol rezný kotúč nastavený kolmo na podstavu statív.
- Rezaný prvok pripojenite stabilným a bezpečným spôsobom k základni statív. Uistite sa, že obrábaný prvok sa počas rezania neposúva.
- Až po príprave obrábaného prvku môžete uhlovú brúsku zapnúť a pomocou páčky (18) spustiť s cieľom prerezania obrábaného prvku.

**POZOR!** Brúška by nemala byť príliš pritláčaná k obrábanému prvku! Na prerezanie materiálu postačí minimálny tlak. Pri použití príliš veľkej sily tlaku môže dôjsť k zlomeniu rezného kotúča a/alebo poškodeniu uhlovej brúsky.

**MONTÁŽ STATÍVU PRE UHLOVÚ BRÚSKU**

**Spájacie prvky súpravy:**

1. Šesthranná skrutka M8	- 2 ks
2. Šesthranná skrutka M10	- 2 ks
3. Podložka M8	- 7 ks
4. Podložka M10	- 2 ks
5. Matica M8	- 7 ks
6. Matica M10	- 2 ks
7. Imbusová skrutka M8 s vnútorným šesthranom	- 4 ks
8. Podložka M6	- 1 ks
9. Šesthranná skrutka M6	- 2 ks
10. Šesthranná skrutka M8	- 1 ks
11. Štvorhranná matica M8	- 1 ks
12. Matica M6	- 1 ks

1. Vyberte obsah zo škatule.
2. Podstavec (1) umiestnite na rovný povrch, pričom dodržiavajte smer uvedený na pripojenom obrázku.
3. K podstavcu do držiaka ramena (3) pripojte rameno (2), použite pritom imbusové skrutky M8 s vnútorným šesthranom (12), podložky M8 (10) a matice M8 (11). Následne k ramenu (2) primontujte rukoväť (18) pri použíti podložky M8 (10) a matice M8 (11).
4. K podstavcu (1) (do užej, dlhzej drážky) primontujte podporný prvok s uhlovou stupnicou pri použíti imbusových skrutiek M8 s vnútorným šesthranom (12), podložky M8 (10) a matice M8 (11).
5. Excentrický upevňovací prvok (7) vložte do otvoru prítlachného prvku (6) (poloblúkovou jamkou smerom dole). Tako spojený upevňovací prvok (7) s prítlachným prvkom (6) pripojte k podstavcu (1) (v užej, dlhzej drážke) pomocou skrutky s vnútorným šesthranom M8 (15) a štvorhrannej matice M8 (16).
6. K upevňiacemu prvku (7) priskrutujte rukoväť (5) pri použíti skrutky M6 so šesthrannou hlavou (14).
7. K podstavcu (1) pripojte kryt (8) pomocou skrutky M6 (14), matice M6 (17) a podložky M6 (13).
8. Do otvoru v zadnej časti držiaka (2) zaskrutujte skrutky M10 s plastovými špičkami. V závislosti od tvaru montovanej brúsky je potrebné zaskrutkovať skrutky do držiaka (2) na miestach, kde skrutky bezpečne stabilizujú brúsku (v rukoväti sú 4 závitové otvory).
9. Do otvorov na montáž prídavnej rukoväte zaskrutujte skrutky M8 so šesthrannou hlavou (9), pričom na vyváženie použite podložku M8 (10) a matice M8 (11).
10. Skrutky M10 (9) so šesthrannou hlavou, podložky M10 (10) a matice M10 (11) slúžia na dodatočné stabilizovanie brúsky v stative.
11. Staví pripojte k pracovnému stolu pomocou štyroch skrutiek (nie sú súčasťou súpravy).
12. Pred zapnutím brúsky skontrolujte stav upevnenia všetkých častí statív.

**CZ****NÁVOD K OBSLUZE****STOJAN NA ÚHLOVOU BRUSKU  
65H110**

POZOR: PRED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

**PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****PODROBNÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU S POUŽITÍM STOJANU**

**POZOR! POUŽITÍ STOJANU NA ÚHLOVÉ BRUSKY NEZPROŠTUJE POVINNOSTI DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY UVEDENÉ V PŮVODNÍM NÁVODU (K OBSLUZE) ÚHLOVÉ BRUSKY.**


- Stoja je určen pouze pro řezání brusními kotouči. **Stoja není určen k broušení nebo leštění.**
- **Není dovoleno montovať do stojanu úhlové brusky, které se nehodí k držáku ve stojanu.** Pouze správná montáž zařízení do stojanu umožní bezpečný provoz.
- Pro stoja jsou vhodné pouze úhlové brusky se závitem přídavné rukojeti M8.
- Nepoužívejte se stojanem brusky s výkonem větším než 900 W.
- Ke stojanu se hodi brusky s maximálním průměrem kotouče 115 nebo 125 mm.

**NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ:**

- Ujistěte se, že je bruska správně namontována – nastavte pomocí polohovacích šroubů v rameni (2) brusku tak, aby byl řezný kotouč kolmo k základové desce stojanu.
- Stabilně a pevně upevněte řezaný prvek na základové desce stojanu. Ujistěte se, že se obrobek při řezu nepresune.
- Teprve po přípravě prvku můžete úhlovou brusku zapnout a pro řezání prvku ji pákou (18) spustit.

**POZOR! Netlačte příliš brusku k obrobku! K proříznutí materiálu postačí minimální přítlač. Použití příliš velkého přítlaču hrozí zlomením kotouče a/nebo zničením úhlové brusky.**

## MONTÁŽ STOJANU PRO ÚHLOVOU BRUSKU



### Spojovací prvky sady:

1. Šestihranný šroub M8	- 2 ks
2. Šestihranný šroub M10	- 2 ks
3. Podložka M8	- 7 ks
4. Podložka M10	- 2 ks
5. Matice M8	- 7 ks
6. Matice M10	- 2 ks
7. Imbusový šroub M8 s vnitřním šestihranem	- 4 ks
8. Podložka M6	- 1 ks
9. Šestihranný šroub M6	- 2 ks
10. Šestihranný šroub M8	- 1 ks
11. Matice čtvercová M8	- 1 ks
12. Matice M6	- 1 ks

- Vyjměte obsah z krabice.
- Umístejte základovou desku (1) na rovném povrchu a ve směru, jak je znázorněno na připojeném obrázku.
- K základové desce připevněte rameno (2) pro uchycení ramene (3) pomocí imbusových šroubů M8 s vnitřním šestihranem (12), podložky M8 (10) a matice M8 (11). Poté připevněte k ramenu (18) rukojet (2) pomocí podložky M8 (10) a matice M8 (11).
- K základové desce (1) (v užší, delší drážce) namontujte pomocí imbusového šroubu M8 s vnitřním šestihranem (12), podložky M8 (10) a matice M8 (11) podpěrný prvek s úhlovou stupnicí.
- Excentrický zajistovací prvek (7) vložte do otvoru přítlačného prvku (6) (půlkulatou prohlubní směrem dolů). Takto spojený upevňovací prvek (7) s přítlačným prvkem (6) upevněte k základové desce (1) (v užší, delší drážce) pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M8 (15) a čtvercové matici M8 (16).
- K upevňovacímu prvku (7) pomocí šroubu se šestihrannou hlavou M6 (14) přišroubujte rukojet (5).
- Připevněte k základové desce (1) víko (8) pomocí šroubu M6 (14), matice M6 (17) a podložky M6 (13).
- Do otvoru na zadní části úchytu (2) zašroubujte šrouby M10 s plastovými koncovkami. V závislosti na tvaru montované brusky šroubujte šrouby do úchytu (2) v místě, kde šrouby spolehlivě (v úchytu jsou 4 závitové objímky) stabilizují brusku.
- Do montážních otvorů přídavné rukojeti zašroubujte šrouby M8 s šestihrannou hlavou (9) a při kontrovném použijte podložky M8 (10) a matice M8 (11).
- Šrouby M10 (9) s šestihrannou hlavou, podložky M10 (10) a matice M10 (11) se používají pro dodatečnou stabilizaci brusky ve stojanu.
- Připevněte stojan čtyřmi šrouby (nejsou součástí dodávky) k pracovnímu stolu.
- Před zapnutím brusky zkонтrolujte stav upnutí všech částí stojanu.





PAP