

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
ODZIEŻ OCHRONNA
 MODEL: 81-640-M-XXXL; 81-641-M-XXXL; 81-642-M-XXXL; 81-643-M-XXXL

1. Zastosowanie:
 Produkt służy do ochrony ciała użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi (np. otarcia) oraz minimalnymi zagrożeniami takimi jak czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru wyjątkowo ekstremalnego.

5. Konserwacja:
 Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych i agresywnych detergentów - chyba że szczegółowe zalecenia konserwacji stanowią inaczej.

Szczegółowe zalecenia konserwacji

Pranie w wodzie o temperaturze do 40°C	nie wybielać	Prasować w temperaturze maksymalnie 150°C	nie suszyć chemicznie

Nie prasować nadruków i aplikacji
 Iron inside out
 Prac na lewej stronie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji:
 Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od substancji żrących, rozpuszczalników lub opramienia substancjami łatwopalnymi; czyste zapiecia są sprawne, czy jest odzież jest kompletna.

7. Pakowanie:
 Opakowanie zawiera jedną sztukę odzieży, w określonym rozmiarze.

8. Rozmiar:
 Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika.

1. Intended use:
 The product is used to protect the user's body from mechanical risks (e.g. abrasions) and marginal risks, such as atmospheric conditions that are not exceptional or extreme in nature.

5. Care instructions:
 Do not use abrasive materials or aggressive detergents.

6. Conditions of transport, storage and disposal considerations:
 Store this product in a clean, dry place away from caustic agents, solvents and solvent vapours, away from direct sunlight, in room temperature and ambient relative humidity below 90%.

7. Packaging:
 The package contains one piece of clothing of specified size.

8. Label party:
 GRUPO TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa

neo-tools.com

GB INSTRUCTION MANUAL
PROTECTIVE CLOTHING
 MODEL: 81-640-M-XXXL; 81-641-M-XXXL; 81-642-M-XXXL; 81-643-M-XXXL

1. Intended use:
 The product is used to protect the user's body from mechanical risks (e.g. abrasions) and marginal risks, such as atmospheric conditions that are not exceptional or extreme in nature.

Szczegółowe zalecenia konserwacji

Wash in water at temperature up to 40°C	Do not bleach	Iron at maximum temperature 150°C	Do not dry clean

Do not iron prints and appliques
 Iron inside out
 Wash inside out

6. Transport, storage and disposal considerations:
 Store this product in a clean, dry place away from caustic agents, solvents and solvent vapours, away from direct sunlight, in room temperature and ambient relative humidity below 90%.

7. Packaging:
 The package contains one piece of clothing of specified size.

8. Label party:
 GRUPO TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa

neo-tools.com

DE GEBRAUCHSANWEISUNG
SCHUTZKLEIDUNG
 MODEL: 81-640-M-XXXL; 81-641-M-XXXL; 81-642-M-XXXL; 81-643-M-XXXL

1. Anwendung:
 Das Produkt schützt den Benutzerkörper vor mechanischen Gefahren (z.B. Reibungen) und minimalen Gefahren wie z.B. Wetterbedingungen, die keinen außergewöhnlichen oder extremen Charakter haben.

Detailierte Pflegeanweisungen

Im Wasser bei 40°C waschen	Nicht bleichen	Bügeln bis maximal 150°C	nicht chemisch reinigen

Aufdrücke und Aufnäherarbeiten nicht bügeln
 auf der linken Seite bügeln
 auf der linken Seite waschen

6. Transport, Aufbewahrungs- und Entsorgungsbedingungen:
 In einem sauberen und trockenen Ort, weit von ätzenden Substanzen, Lösungsmitteln bzw. Lösungsmitteldämpfen, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit in der Umgebung von nicht mehr als 90 %.

7. Verpackung:
 Die Verpackung enthält ein Stück der Kleidung in der angegebenen Größe.

8. Verantwortliches Unternehmen:
 GRUPO TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa

neo-tools.com

RU ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Зачиная одежда
 МОДЕЛЬ: 81-640-M-XXXL; 81-641-M-XXXL; 81-642-M-XXXL; 81-643-M-XXXL

1. Применение:
 Изделие предназначено для защиты пользователя от механических воздействий (надрезы, повреждения кожи) и минимальных рисков, таких, как атмосферные факторы, не относящиеся ни к исключительным, ни к экстремальным.

Указания по уходу

Ручная стирка, максимальная температура стирки 40°C	Не отбеливать	Гладить при температуре не более 150°C	Не сушить в стиральной машине

Не гладить принты и аппликации
 стирать, вывернув на изнанку

6. Условия транспортировки, хранения и утилизации:
 Храните изделие в чистом и сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, на безопасном расстоянии от других веществ, растворителей либо их паров, при комнатной температуре и относительной влажности не более 90%.

7. Упаковка:
 Упаковка содержит одну штучку изделия определенного размера.

8. Ответственный субъект:
 GRUPO TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa

neo-tools.com

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Зачисне спорядження: спецодяг
 МОДЕЛЬ: 81-640-M-XXXL; 81-641-M-XXXL; 81-642-M-XXXL; 81-643-M-XXXL

1. Призначення:
 Це одяг призначено для захисту тіла користувача від механічних загроз (надр., садна) та мінімальних ризиків, таких як атмосферні фактори, що не посягають на екстремальні умови.

Рекомендації з догляду

Прати за температури не вище 40°C	не відбілювати	Прасувати за максимальною температурою 150°C	не сушити в пральній машині

Не запліт накладки і додатки
 прасувати з зворотного боку прати, вивернувши назовні

6. Умови транспортування, зберігання та утилізації:
 Зберігати у чистому та сухому місці, на безпечній відстані від прямих сонячних променів, а також від інших речовин, розчинників або випарів розчинників, при температурі в межах від 0 до 50°C.

7. Упаковка:
 Упаковка містить один комплект спорядження (одягу).

8. Відповідний суб'єкт:
 GRUPO TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa

neo-tools.com

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Védeőöltözés
 MODEL: 81-640-M-XXXL; 81-641-M-XXXL; 81-642-M-XXXL; 81-643-M-XXXL

1. Alkalmazása:
 A termék a felhasználó testének mechanikus veszélyekkel (pl. horzsolásokkal) szembeni védelméért szolgálja és olyan minimális veszélyekkel szemben is ideiglenes tényezőket, melyek nem károsítják vagy extrémül jellegűek.

Recomandări de întreținere detaliate

Spălați în apă la temperatură de până la 40°C	nu albiți	Calcați la temperatura maximă de 150°C	nu uscați la rufe

Nu călcați imprimările și aplicațiile
 călcați pe dos

6. Condiții de transport, depozitare și eliminare:
 A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de substanțe caustice, solvenți sau vapori de solvenți, fără acces direct a razelor solare, la temperatura camerei și a umidității relative a mediului înconjurător de maximum 90%.

7. Ambalajul:
 Ambalajul conține o piesă de îmbrăcăminte de o anumită mărime.

8. Entitățile responsabile:
 GRUPO TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa

neo-tools.com

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ
OCHRANNÝ OĎEV
 MODEL: 81-640-M-XXXL; 81-641-M-XXXL; 81-642-M-XXXL; 81-643-M-XXXL

1. Použití:
 Výrobek je určen k ochraně těla uživatele před mechanickými riziky (např. oděry, oděry) a minimálními riziky, jako jsou například atmosférické faktory, které nejsou mimořádně nebo extrémně.

Podrobná doporučení pro údržbu

Praní při maximální teplotě 40 °C	žádné běhání	Maximální teplota žehlení je 150 °C	nesušíte v sušičce

nečistěte potisky a aplikace
 žehlete z rubové strany

6. Podmínky přepravy, skladování a recyklace:
 Uchovávejte na suchém a čistém místě, odděleně od žravých látek, rozpuštěných nebo výparů z rozpuštěných, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřesahující 90 %.

7. Balení:
 Balení obsahuje jeden kus oděvu v určité velikosti.

8. Způsob používání:
 Před použitím skontrolujte technický stav, zejména či oděv není roztržený, znečištěný hořlavými látkami; či su všechny zapínací funkce, či je oděv kompletný.

neo-tools.com

NEO TOOLS

NEO TOOLS

NEO TOOLS

NEO TOOLS

NEO TOOLS

NEO TOOLS

NEO TOOLS

